



改善箇所説明図

エンジンの型式刻印の位置。



不具合発生箇所の構造、装置又は性能の状況及びその原因

ホイールローダの原動機において、原動機型式の打刻位置が不適切なため、車体に隠れてしまうものがある。そのため、車検証との同一性の確認を行うことができないおそれがある。



エンジンマウントブラケットで赤枠部の打刻が隠れてしまう。

改善措置の内容

全車両、原動機型式の打刻位置を目視可能な位置に修正する。

改善後の識別

本体車両銘板の右上に白ペンキで点を付ける。

